



Morada em Santo Isidro de Pegões



Centro Comercial Vasco da Gama -
Depósito de Gasóleo para Gerador de
Emergência



Centro Comercial Vasco da Gama -
Trabalhos de correcção de deficiências em
Wcs de Pessoal



Centro Comercial Vasco da Gama -
Pavimento de metal expandido em galeria
técnica.



Centro Comercial Vasco da Gama -
Revestimento de pavimento com
contraplacado marítimo e chapa de alumínio
antiderrapante



Almada Forum - Estrutura metálica e
cablagem eléctrica para 2 reclames
luminosos exteriores



Centro Comercial Almada Forum -
Envernizamento de Estruturas de Madeira



Centro Comercial CascaisShopping -
Tanques de água potável - Decapagem,
impermeabilização e substituição de
tubagens e válvulas em tanques de água
potável



CascaShopping - Serralharias inox



Centro Comercial CascaiShopping - Desvio de Esgotos



Centro Comercial CascaisShopping -
Beneficiação dos corredores técnicos



Balcão de Informações do CascaiShopping





Projecto da esplanada exterior do Forum Montijo (para comparar com as fotografias do executado)



Esplanada Exterior Forum Montijo



Esplanada Exterior Forum Montijo



Esplanada Exterior Forum Montijo



Esplanada Exterior Forum Montijo durante a montagem da estrutura metálica



Forum Montijo - Reparação do Moinho



Galerias Lambert - Pinturas

Depósito de Gasóleo no Loures Shopping





Centro Comercial Rio Sul - Entrada Central



Centro Comercial Rio Sul - Corrimão de inox em escada exterior



Banco de Portugal - Estrutura e cablagens para monitores em Central de Segurança do Banco de Portugal



Impermeabilização de terraço em
residência do embaixador dos Estados
Unidos



Centro de Estética Manuela Rebelo no Almada Forum





Condomínio de Miraflores - Portão metálico



Condomínio em Miraflores - Renovação de Impermeabilização e Pavimento em terraço exterior



Condomínio em Miraflores - Renovação de Impermeabilização e Pavimento em terraço exterior



Cabeleireiro Jean Louis David no Centro Comercial Vasco da Gama - Fachada



Cabeleireiro Jean Louis David no Centro Comercial Vasco da Gama - SPA



Cabeleireiro Jean Louis David no Centro Comercial Norte Shopping - fachada



Cabeleireiro Jean Louis David no Centro Comercial Forum Sintra - Nail Corner



Cabeleireiro Jean Louis David no Centro Comercial Forum Sintra - Interior



Cabeleireiro Jean Louis David no Centro Comercial Forum Sintra - Fachada



Cabeleireiro Jean Louis David na Rua
Duque de Ávila em Lisboa



Cabeleireiro Jean Louis David no Centro Comercial Colombo



Cabeleireiro Jean Louis David no Centro Comercial do Chiado - SPA



Cabeleireiro Jean Louis David no Centro Comercial Amoreiras - Estrutura metálica



Cabeleireiro Jean Louis David no Centro Comercial Amoreiras - Pormenor do apoio da estrutura metálica



Cabeleireiro Jean Louis David no Centro Comercial Amoreiras - Escada Metálica



Cabeleireiro Jean Louis David no Centro Comercial Amoreiras - Galeria do Mezanino



Cabeleireiro Jean Louis David no Centro Comercial Almada Forum



Escritório Provalliance em Lisboa



Escritório da Empresa Observit no Parque das Nações em Lisboa



Reparações dos exteriores e pintura de edifício na Rua Correia Teles em Lisboa



Porto de Lisboa - Empreitada de Concepção e Construção do Parque de Estacionamento das Agências Marítimas



Tapume revestido a Lona



Tapume revestido a vinil

Centro Comercial Cascais Shopping

- Beneficiação de Resíduos Poente



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

- Alteração, Reparação e Pintura de Guardas de Viaduto



- Reparação e protecção mecânica de junta de dilatação em viaduto.



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

- Reparação de Fachada



- Remodelação de tubagens e válvulas de água potável



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



- Pavimento do Cais Nascente



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

- Portas de vai-vem



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

- Janelas da Administração.



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

- Demolição de mezanine em Loja Enterthink, e desmontagem e tamponamento de infraestruturas.



- Demolição da loja Páteo, desmontagem e tamponamento de infraestruturas, divisão de loja e de infraestruturas.



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Trabalhos de impermeabilização e pintura





Abertura de carotes e construção de condutas de ventilação para restaurante.



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI





Correcção de infiltração em ralo de pavimento no estacionamento da cobertura.

Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Reparação de Juntas de Dilatação, no estacionamento da cobertura.



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Demolição de loja, desmontagem e tamponamento de infraestruturas.




Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Substituição de pavimento de monta cargas.



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

Centro Comercial Rio Sul

- Reparação de junta de dilatação



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

Caleira de recolha de infiltrações em junta de dilatação, no parque -1



Substituição de estrutura e pavimento em Esplanada Exterior (concepção – construção)



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI







Construções Lda.

Alvará 33727 INCI




Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Reparação, lixagem e envernizamento do palco da zona da Restauração.



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

Serralharias de ferro.



Pios em Aço Inox



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

Instituto do Emprego e Formação Profissional

- Substituição de Caixilharias na Delegação de Lisboa e Vale do Tejo



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

VALORIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DA ÁREA ENVOLVENTE AO PARQUE INFANTIL DA SERRA DA LUZ:



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

ANA – Aeroportos e Navegação Aérea

- Substituição de Janelas no edifício 71



- Substituição de Janelas nos Caps Norte e Sul



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI


- Substituição de Janelas no Edifício de Formação



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

Fornecimento e montagem de escadas com calha de acoplamento de dispositivo pára quedas a ligar a arnês do trepador.



APL – Administração do Porto de Lisboa

- Demolição de edifício do Posto de Informações da Doca do Bom Sucesso.



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

- Reparação de colector em Belém



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

Conduta de água potável no parque de embarcações de recreio, em Belém.



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

Portas automáticas para o Edifício VTS



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

Reparação de impermeabilização do terraço, pinturas interiores e exteriores e reparações diversas no restaurante Último Porto, no Cais da Rocha Conde de Óbidos.





Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

- Reparação de cobertura, reparação e pintura de paredes exteriores do edifício Infante D. Henrique



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

Empreitada de Reabilitação do Betão e Pinturas, no Edifício VTS, em Algés



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

Reparação de pontão em Santos.



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Substituição de vidros e resolução de defeitos funcionais em caixilharias no EIDH.



Demolição de infraestruturas em betão do Espaço Arcos, na Praia de Paço de Arcos.



Reparação do Molhe Poente da Doca de Belém



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

Empreitada para Reabilitação do Edifício da Náutica de Recreio da APL; SA, na Doca de Santo Amaro.



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

Empreitada de Reabilitação do Edifício de Apoio às actividades marítimas em Algés.



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Hospital dos Lusíadas

Pinturas e alterações em infraestruturas eléctricas e de Ited, no Call Center



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Clínica de Santo António – Reboleira

Pinturas



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

Clínica Lusíadas Almada

Correcção de infiltrações e alteração de condutas de AVAC



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

Caixilharia de alumínio para piscina de moradia de luxo, no Cabo da Roca.



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

CONDOMÍNIO DO nº 6, da RUA PROF. Dr. SOUSA MARTINS, em MASSAMÁ

- Substituição de cobertura em telhado e substituição de tela betuminosa em caleiras.



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

CONDOMÍNIO da AVENIDA Dos COMBATENTES em ALGÉS.

- Reparações no Telhado.



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

- Substituição da coluna montante de água, e ramais domiciliários.



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

TROIA RESORT

Divisão de Loja e criação de novas infra estruturas de electricidade



APL – Reabilitação de Taludes da Doca de Belém.





Trabalhos de caixilharia



Montra do cabeleireiro JLD, no Forum Sintra



Cabeleireiro JLD no Forum Sintra - Caixa de luz em alumínio e vidro temperado



**IASFA - Chelas – Substituição de caixilharias
Alçado posterior do edifício antes da intervenção**



IASFA - Chelas – Substituição de caixilharias
Vãos oscilobatentes de alumínio com rotura térmica, prontos para montagem.




**IASFA - Chelas – Substituição de caixilharias
Vãos basculantes, depois da montagem**



**IASFA - Chelas – Substituição de caixilharias
Vão com persiana integrada, em fase final de montagem**



Morada na Moita
Vão de correr, com rotura térmica



Morada na Moita
Vão de abrir, com rotura térmica

Soares Rama

Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Morada na Moita
Vão fixo, com rotura térmica



Morada na Moita
Porta de entrada principal, revestida a painéis fenólicos.

Soares Rama

Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



**Renovação de caixilharias em moradia em Camarate
Janela oscilobatente de PVC**

Soares Rama

Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



**Renovação de caixilharias em moradia em Camarate
Porta oscilobatente de PVC**

Soares Rama

Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



**Renovação de caixilharias em moradia em Camarate
Janela oscilobatente de PVC**

Soares Rama

Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



**Renovação de caixilharias em moradia em Camarate
Porta oscilobatente de PVC**



**Renovação de caixilharias em moradia em Camarate
Porta de entrada de PVC**

Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

Centro Comercial Cascais Shopping

- Janelas da Administração.



Instituto do Emprego e Formação Profissional

- Substituição de Caixilharias na Delegação de Lisboa e Vale do Tejo



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

Ministério da Agricultura - Praça do Comércio, Lisboa.

Janela de PVC



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

ANA – Aeroportos e Navegação Aérea

- Substituição de Janelas no edifício 71



- Substituição de Janelas nos Caps Norte e Sul



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

- Substituição de Janelas no Edifício de Formação



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

APL – ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE LISBOA

Portas automáticas para o Edifício VTS



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

Substituição de vidros e resolução de defeitos funcionais em caixilharias no EIDH.



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

Caixilharia de alumínio para piscina de moradia de luxo, no Cabo da Roca.



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 IMPIC

Capitania do Porto de Caminha – Substituição de Vãos Exteriores.



Construções Lda.

Alvará 33727 IMPIC



Construções Lda.

Alvará 33727 IMPIC



Câmara Municipal de Vila Franca de Xira - Substituição de caixilharias no Bairro Social de Povos



Fotografias de alguns trabalhos de caixilharia realizados para particulares:

Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI



Construções Lda.

Alvará 33727 INCI

